

Дублик.														
Взамен.														
Подлин.														
	Инв.№	Подпись	Дата	Цех										

КТ

1

**КТ-6023.000.000СБ**  
(обозначен. дет., сб. единицы)


(обознач. компл. документов)

**КОНТАКТОР**

Д

(наименование детали (сборочной единицы))

**КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ**  
на технологический процесс  
сборки  
**КТ-6023.000.000СБ**  
**КОНТАКТОР**

Разработал  **Gorskiy Mikhail**  
08.08.2001г.

















































A-A (1:2)

B-

Винт М6х16

КТ-6023.000.000.008

пружина

Болт М5х55

Гайка М5

КТ-6023.000.000.009 колпачек

КТ-6023.000.000.004 неподвижный контакт

КТ-6023.000.000.019 раз

КТ-6023.000.000.004 кранштейн

КТ-6023.000.000.019 раз

Болт М8х20

Шайба 8 гровер

Гайка М8

Шайба 8

Шайба 8 гровер

Болт М6х25

Гайка М6

Шайба 6

КТ-60  
фикс

Болт М6х35

Гайка 6

Шайба 6

Шайба 6 гровер

КТ-6023.000.000.013



прижим

КТ-6023.000.000.017 шина

КТ-6023.000.010сб




неподвижный контакт в сборе

КТ-6023.000.000.001 гильдия




Шайба

КТ-



М-М





Дубл.									
Взам.									
Подл.									

КТ

02188

1

Разработал				КТ-6023.000.000СБ		60188
Проверил						

Контактор

015

Н. контроль						
-------------	--	--	--	--	--	--

01	Код, наименование операции	Обозначение документа	МИ				
	<b>Приемо-сдаточные испытания</b>	Инструкция по ОТ №49					
02	Код, наименование оборудования	ТВ	ТО				
	<b>Испытательный стенд</b>						
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала	Код, обозначение	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх.
Р							
03							
04	К ПСИ допускается партия, прошедшая оп. 010 Контроль данного тех. процесса!						
05							
06	Контролируемая партия осуществляется выборочно, исходя из размеров партии, запускаемой в производство.						
07	Контролю подвергается каждое N-е изделие: $N=x:(x:100*2+1)$ , где N-общее кол-во применяемых изделий						
08	(округлить в меньшую сторону)						
09							
10	1. Проверить соединения элементов, проверить надежность крепления метизов, проверить соединение подвижных контактов						
11	на кронштейне и соединение кронштейна с якорем.						
12							
13	2.Закрепить проводники испытательного стенда к клеммам катушки. Подать напряжение в зависимости от номинального тока катушки.						
14	Провести испытание контактора по номинальному току 80А-250А, контактор должен пройти испытания без повреждения.						
15							

ОК	Операционная карта
----	--------------------











